

VIXEN Лак для металла полиуретановый

Аэрозоль 520 мл
VX-24004

Описание

Суперпрочный прозрачный однокомпонентный лак для защиты от коррозии и придания декоративных свойств металлическим поверхностям. Может использоваться на неокрашенных или окрашенных различными видами эмалей любых металлических поверхностях.

Обеспечивает защиту от износа и царапин.

Лак для металла VIXEN образует износостойкое покрытие с высоким сцеплением с поверхностью. Обладает устойчивостью к УФ-излучению, перепадам температур, длительному воздействию воды и бытовых моющих средств.

Экономичен при нанесении.

Аэрозольная форма упаковки позволяет равномерно наносить лак на поверхности со сложной геометрией, а также на труднодоступные участки. Не стекает при равномерном нанесении.

Применяется для любых металлических поверхностей эксплуатируемых в условиях повышенной влажности и неблагоприятных атмосферных воздействий.

Рекомендации по использованию

Перед нанесением лака подготовьте поверхность: очистите от грязи, при необходимости отшлифуйте и затем обезжирьте. Для обезжиривания рекомендуем использовать быстросохнущий Обезжириватель универсальный VIXEN (арт. VX-90003).

Защитите поверхности, не подлежащие покрытию лаком, пленкой или бумагой.

Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 2-3 мин. Нанесите лак при температуре окружающей среды не ниже +10°C с небольшого расстояния в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 10-15 мин. В промежутках между нанесением встряхивайте баллон.

Время высыхания «на отлип» при температуре +20°C составляет не менее 30 мин. Полное время высыхания при температуре +20°C – не менее 3 часов.

Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

Меры безопасности

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °C. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Ни в коем случае не вызывать рвоту и не принимать жидкости! Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения.

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °С. Беречь от детей. Использовать по назначению.